

プールの点検調査の実施について（続報③）

現在、一時利用停止となっておりますプールにつきまして、前回お知らせしましたとおり、足場を設置し、専門業者による本格的な点検調査を実施するため、12月8日から予備調査を実施しておりましたが、本日実施した予備調査において、天井に設置されております空調の通風口の内部から、10月に落下した金具と同様の物が発見されました。この通風口はプール天井部に15箇所ほど設置されておりますが、すべての通風口で腐食がすすんでおり、改修が必要な状態とされます。今後は、他の工作物においても異常がないか調査を行ってまいります。利用者の皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成29年12月13日

フラインプラザ大阪 所長