

プールの補修工事の実施について（続報⑤）

プールにつきましては、一時、利用を停止し点検調査を実施していましたが、ひととおり点検を終え、現時点での補修工事の予定がわかりましたので報告いたします。専門業者による点検調査の結果、下記の6項目について補修工事が必要であることが判明しましたので、2月以降順次補修工事を行ってまいります。また、プール槽の塗装につきましても、劣化が進んでおりましたのでこの機会に補修を行う予定です。工期につきましては、概ね3月末までとなる予定で、その後、プールの再開に向けて準備を進めてまいります。

利用者の皆様には、長期にわたりご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

き記

（てんけんちょうさ けっか もとづきおこなうほしゅうこうじ ないよう）
【点検調査の結果に基づき行う補修工事の内容】

- ①エアコン吹き出し口の取替え
- ②丸型通気口の補修
- ③照明灯の補修
- ④天窓部の補修
- ⑤誘導灯の補修
- ⑥吊り下げ天幕部の取替え

（こうじきかん）
【工事期間】

2がつしよじゅん おおむね3がつまつ
2月初旬から概ね3月末まで

へいせい30ねん がつ にち
平成30年2月1日

ふあいんぷらざおおさか しよ ちょう
ファインプラザ大阪 所 長