

# プールの再開に向けた工程について（続報⑥）

一時利用停止中のプールにつきまして、既報のとおり、現在、天井部の補修工事を行っております。この工事は3月9日頃に終了し、その後、プール槽の塗装の破損状況を確認の上、3月中に塗装工事を行う予定です。塗装工事が終了次第、プール利用の再開に向けた準備を行ってまいります。半年間、プールを稼働させない状態が続いたため、すぐに利用できる状態にはならないと予想されます。ポンプや濾過機の稼働状況、パイプ内の錆の発生状況や水質検査などを実施し、利用者の皆さんが安心して利用できる状態にする必要があります。

これら調整にどれくらいの期間が必要かについては、稼働して見ないと予想がつきません。4月いっぱい必要となる場合も考えられ、調整状況を見ながら再開の判断をしていく必要があります。

皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

平成30年3月2日

ファインプラザ大阪 所長